

Amica**Service Information Bulletin**

Document No.:	BS-DE-0087
Document Preparation Date:	02.02.2024
Document Modification Date:	-
Date of Change:	21.02.2024

Product

Toplader-Waschmaschinen

Genesis:


Messung des Widerstands der Ablaufpumpe**Achtung:**

Bei jedem Servicebesuch für Toplader-Waschmaschinen ersetzen wir die Hanyu-Pumpe durch eine Haoli-Pumpe.



Wenn eine Haoli-Pumpe bereits in das Produkt eingebaut ist, wird ihr Widerstand geprüft. Wenn ein anderes Ergebnis als 150 - 250Ω erzielt wird, muss die Pumpe ersetzt werden.

Außerdem montieren wir den Pumpenschutz 1214224.



Amica

Serwisowy Biuletyn Informacyjny

Document No.:	BS-DE-0087
Document Preparation Date:	26.01.2024
Document Modification Date:	-
Date of Change:	21.02.2024

Produkt

Toplader-Waschmaschinen

Geneza:

Austausch der Ablaufpumpe

Reinigen Sie die Oberflächen vor dem Verkleben mit den Reinigungstüchern aus dem Set.



Product

Toplader-Waschmaschinen

Genesis:

Austausch der Ablaufpumpe

Link zum Video des korrekt montierten Gehäuses: <https://youtu.be/vuJdRMiMc4I>



Wir überprüfen auch die Spannung der Schürzenklemme, indem wir die Schrauben der Schürzenklemme anziehen.



Product

Toplader-Waschmaschinen

Genesis:

Austausch der Ablaufpumpe

Man soll auch PCB in dem markierten Bereich auf überhitzte Bauteile oder Durchschläge überprüfen.

