

TECHN. MITTEILUNG 402 LB - 27.09.2011

BETREFF: Toplader Waschmaschinen: Deckel lässt sich schwer schließen

A) PROBLEMBESCHREIBUNG:

In einigen vereinzelt Fällen wird von der Kundschaft beklagt, dass bei den Toplader Waschmaschinen neuerer Produktion der Deckel sich nur schwer schließen lässt. Man müsse eine zu große Kraft anwenden, damit der Schließhaken einschnappt und den Deckel sicher zuschließt.

Das Problem wurde bereits in der Produktion ab der Herstellungsdatum **1134** behoben (s. Matrikelschild), indem neue, veränderte obere Rahmen eingebaut werden, die eine bessere und sicherere Verankerung des Türverschlusses garantieren.

B) PROBLEMBESEITIGUNG:

Um das Problem des schlecht schließenden Deckels zu beheben, muss der Türverzögerer mittels **der selbstblockierenden Schraube 46001460** in der korrekten Position befestigt werden:

1. Mithilfe eines Schlitzschraubenzieher **zentrieren Sie den Türverzögerer**, der unter dem oberen Rahmen montiert ist, exakt unter der entsprechenden Öffnung für den Türhaken, indem sie ihn bis zum Anschlag nach rechts drücken, wie in der Abb. 1 gezeigt. Kommt.
2. Blockieren Sie den Türverzögerer in dieser Position mit der **selbstblockierenden Schraube Art.-Nr. 46001460** (Abb. 2).

Hinweis: Die Schraube muss auf der bereits vorgestanzen aber ungeöffneten Markierung unter der Rahmendichtung positioniert und mit Druck eingeschraubt werden, damit sie sich selbst ihren Weg bahnt.

Mit freundlichen Grüßen.

Gias Spanien




Abb. 1




Abb. 2